

安徽九华金峰矿业股份有限公司

皖金峰【2021】87号


关于池州市水利局现场水土保持监督检查 整改落实情况报告

池州市水利局：

2021年12月21日，贵局会同区水利局相关领导对我公司池州市来龙山白云石矿进行了水土保持监督检查，12月24日收到贵局下发的《关于贵池区来龙山矿区冶金用白云岩矿（+290m以上）开采及加工项目水土保持监督检查意见的函》。针对该函所指出的问题，我公司领导高度重视，积极督促矿山各部门逐项落实整改，现将整改落实情况报告如下：


问题一：进场道路边坡裸露，未采取临时植物防护措施。


整改情况：1、已对矿山永久靠帮边坡进行了挂网喷播；2、对进场道路两侧进行了绿化。



问题二：道路两侧截排水沟、沉淀池淤积，未及时清理。

整改情况：已对道路两侧截排水沟、沉淀池进行了清淤。





问题三：开采区渣土随意堆放，未运输至指定排土场，无水土流失防治措施。

整改情况：开采区存在少量渣土，已播撒草籽进行了复绿。



问题四：排土场内未严格按照批复的水土保持方案落实植物防治措施。

整改情况：已在排土场种植了灌木植物并洒下草籽。



特此报告！

安徽九华金峰矿业股份有限公司

2022年1月2日

