

# 池州市水利局

## 关于中电建长九（神山）灰岩矿 7000 万吨/年建设工程水土保持监督检查意见的函

中电建安徽长九新材料股份有限公司：

为全面贯彻《中华人民共和国水土保持法》、《安徽省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》，切实履行水土保持监督管理职责，2022年4月27日，我局水土保持科、水政监察支队会同贵池区水利局对中电建长九（神山）灰岩矿 7000 万吨/年建设工程开展了水土保持监督检查，现将监督检查意见函告如下：

### 一、基本情况

中电建安徽长九新材料股份有限公司（神山）灰岩矿 7000 万吨/年建设工程位于贵池区牌楼镇境内，采用露天开采方式，产品为普通建筑石料用灰岩矿，矿山设计开采规模为 7000 万吨/年，分两期实施，总服务年限为 30 年（不含基建期）。该项目主要由采场工程区、工业场地区、辅助生活区、道路工程区、临时排土场和石粉堆存场六部分组成，工程总占地 54.94 公顷。省水利厅以皖水保函〔2016〕1077 号对该项目水土保持方案准予行政许可，明确了该项目水土流失防治责任范围及水土保持工作目标、任务和要求。目前该项目一期工程已投产，二期工程仍处于基建期。

## 二、存在问题

检查组在检查中发现以下问题：

1. 临时排土场内渣土堆放凌乱，未进行分层碾压。
2. 临时排土场内未修筑截排水沟、沉沙池，植物防治措施过少。
3. 排土场位置变更手续不完善。
4. 加工厂区道路边坡复绿效果不佳，有部分地表裸露。

## 三、有关要求

1. 规范临时排土场内渣土堆放方式，采取分层碾压处理，在汛期加强日常巡查确保排土场安全。

2. 完善临时排土场内截排水、沉沙设施，加大场区内植物防治措施力度。

3. 及时完成水土保持方案变更，报原审批机关完成审批手续。

4. 对加工厂区道路边坡裸露区域及时播撒草籽、补种绿植，确保场区内应绿尽绿。

5. 上述问题违反了《中华人民共和国水土保持法》第二十五条第三款、第三十八条等有关规定。


请你单位于2022年6月10日前将整改结果报市水利局，同时你单位要从生态文明建设高度提高思想认识，严格落实水土保持“三同时”制度，按照水土保持规范要求设置水土保持措施，加大自查自纠力度，确保项目生产和基建期间水土保持措施全面落实，防止人为水土流失发生。



抄送：省水利厅、贵池区水利局

# 部省审批生产建设项目水土保持监督检查表

项目名称	池州市坤山水泥用灰岩矿		检查时间	2022.4.27
建设单位 (项目法人)	名称	中电建安徽长九新材料股份有限公司	主体工程开 工(竣工)时 间	2017.7
	地址/邮编			
	联系人/电话			
水土保持方案审批时间及文号		2016.9.8 皖水保审[2016]1077号		
水土保持管 理机构/管理 措施	管理机构			
	规章制度			
水土保持 后续设计	设计单位			
	设计深度			
水土保持重 大设计变更	变更内容			
	批复备案			
建设期间施工单位水土流失防治责任落实情况				
水土保持监 理	监理单位			监理方式
	委托时间			
水土保持监 测	监测单位			定期报告情 况
	委托时间			
水土保持工程投资落实情况				
水土保持补偿费缴纳情况				
项目实施 形象进度	主体工程			
	水土保持措施			
水土流失危害事件及原因				
水土保持档案资料建档情况				
水土保持设 施验收技术 评估	评估单位			
	委托时间			
水行政主管部门检查情况	2022年4月27日,中水利局会同贵池地区水利局赴长九坤山水泥用灰岩矿开展水土保持监督检查。			
存在的主要问题及整改意见	①排土场位置变更水保手续未落实。 ②临时堆土场无排水设施,植物防护措施过少。 ③临时堆土场未分层碾压。 ④加工厂道路边坡复绿效果不佳,有土壤裸露。			

建设单位(签字盖章): 

检查单位(签字盖章):



